


# MIKRO MOSFET III



## Omezení: pružina M170 (proud 35A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájkku!

[www.jefftron.cz](http://www.jefftron.cz)



## Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Černý vodič s max. průřezem  $1,5\text{mm}^2$  vedte na mínus baterie (B-)
- 2) Černý vodič s max. průřezem  $1,5\text{mm}^2$  vedte na mínus motoru (M-)
- 3) Modrý vodič  $0,5\text{mm}^2$  max. vedte k jednomu spoušť. kontaktu (S)
- 4) Červený vodič vedte na plus konektor baterie a motoru, ten musí být ještě připojen na druhý spoušťový kontakt v mechaboxu (stačí tenký vodič). Přidejte na něj pojistku blízko k baterii (není v balení).

Ujistěte se, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení, poškození zbraně nebo baterie. Přetáhněte přes zařízení stahovací bužírku (součástí balení) a nad horkovzdušnou pistolí ji stáhněte.

