

MOSFET S UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽÍ



Omezení do pružiny M150 a kadence 25bb/s

K instalaci tohoto zařízení je potřeba odborník.
Člověk musí umět pájet a rozložit AEG zbraň.
Nikdy nepoužívejte k pájení trafopájkou!

Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Červený tlustý kabel vedte k plusovému konektoru baterie, přidejte na něj pojistku (není ve schématu ani součástí balení)
- 2) Černý tlustý kabel vedte k mínusovému konektoru baterie
- 3) Červený tlustý kabel vedte k plusovému konektoru motoru
- 4) Černý tlustý kabel vedte k mínusovému konektoru motoru
- 5) Modrý tenký kabel vedte k jednomu spouštovému kontaktu v mechaboxu (jedno jaký to je)
- 6) Modrý tenký kabel vedte k jednomu spouštovému kontaktu v mechaboxu (jedno jaký to je)

Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie.

