

MIKRO MOSFET II S KABELÁŽÍ

AŽ DO
4S / 14.8V
LIPOL



Omezení: pružina M160 (proud 25A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájku!

www.jefftron.cz



Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Černý vodič vedte na mínus baterie (samostatně z Mikro mosfetu)
 - 2) Černý vodič vedte na mínus motoru (je spolu s modrým vodičem)
 - 3) Modrý vodič vedte na jeden spoušťový kontakt (jedno na který)
 - 4) Červený vodič vedte na plus konektor baterie a motoru. Přidejte na něj pojistku (součástí balení)
 - 5) Zapojte zbylou odstřižnutou část modrého vodiče kamkoliv na červený vodič a na druhý spoušťový kontakt v mechaboxu
- Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie

