


MIKRO MOSFET



Omezení do pružiny M140 a kadence 20bb/s

K instalaci tohoto zařízení je potřeba odborník.
Člověk musí umět pájet a rozložit AEG zbraň.
Nikdy nepoužívejte k pájení traťopájkku!

Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Černý kabel s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na minus konektor baterie
- 2) Černý kabel s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na minus konektor motoru
- 3) Modrý kabel s max. průřezem $0,25\text{mm}^2$ vedte k jednomu spoušťovému kontaktu v mechaboxu (jedno jaký to je)
- 4) Červený kabel vedte na plus konektor baterie a motoru, kdy musí být ještě připojen na druhý spoušťový kontakt v mechaboxu (stačí tenký kabel). Přidejte na něj pojistku (není ve schématu ani součástí balení)

Po zapojení a vyzkoušení funkčnosti zařízení, přetáhněte přes zařízení stahovací bužíрку (součást balení) a nad horkovzdušnou pistolí ji stáhněte.

